

3 - Designazione

3 - Designation

MR 2I 7 P C 3 E - 28 x 250 - 14,2 V5 HB3 112M4 230.400-50 B5 TB3

MR	2I	7	P	C	3	E	- 28 x 250 - 14,2	V5	HB3	112M4	230.400-50	B5	TB3
													POSIZIONE SCATOLA MORSETTIERA MOTORE (ved. cap. 3)
													TERMINAL BOX POSITION (see ch. 3)
													DESIGNAZIONE MOTORE (ved. cap. 3)
													MOTOR DESIGNATION (see ch. 3)
													VELOCITA' ENTRATA (ved. cap. 3)
													INPUT SPEED (see ch. 3)
													FORMA COSTRUTTIVA (ved. cap. 4)
													MOUNTING POSITION (see ch. 4)
													RAPPORTO DI TRASMISSIONE TRANSMISSION RATIO
													DIMENSIONI DI ACCOPPIAMENTO MOTORE IEC (ved. cap. 2)
													IEC MOTOR COUPLING DIMENSIONS (see ch. 2)
													Ød x ØP
													ESECUZIONE DESIGN
													E
													MODELLO MODEL
													3
													POSIZIONE ASSI SHAFT POSITION
													C coassiali coaxial
													FISSAGGIO MOUNTING
													P con piedi foot
													0 ... 7
													GRANDEZZA SIZE
													2I 2 ingranaggi cilindrici 2 cylindrical gear pairs
													3I 3 ingranaggi cilindrici 3 cylindrical gear pairs
													MR motoriduttore garmotor
													ROTISMO TRAIN OF GEARS
													MACCHINA MACHINE